

二零一三年九月六日

**於本港出售之部份2004-2008年所生產的Lexus RX400h
須召回更換油電混合動力系統內的智能組件**

皇冠汽車有限公司剛接獲日本廠方通知，於本港出售之部份於2004年9月至2008年12月所生產的Lexus RX400h須進行召回，當中涉及678部。

是次召回之主要原因是由於油電混合動力系統內之智能組件的連接控制組件出現問題。由於連接控制組件的特質有異，行車時的運作有可能令其溫度高於可接受程度，令連接控制組件內的錫焊分解，以致連接控制組件受損。如上述情況出現，車輛可能調節至自動防故障駕駛模式，駕駛者仍可於短時間內行駛，並將車輛停泊於安全位置。如遇油電混合動力系統被關掉的情況，車輛會於行駛時失去動力。

當有關情況出現時，若干顯示燈及警示訊息會亮起。請車主於安全情況下停車，並盡快聯絡本公司職員安排汽車返回維修中心檢查。皇冠汽車稍後會以電話及書面聯絡有關型號汽車之客戶，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車迄今並未收到相關查詢或意外報告。

如客戶有任何查詢，歡迎於辦公時間內致電Lexus售後服務熱線2880 4922，或聯絡以下Lexus維修中心：

Lexus

北角 2880 1551 葵涌 2880 4900

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

黃樂妍 (Ms. Nora Wong)

電話：2880 1357

傳真：2811 1464

電郵：nora.wong@crown-motors.com