

二零一五年五月十五日

部份於2009年3月至2010年7月所生產之Lexus RX450h
須進行含氧感知器檢查

皇冠汽車有限公司剛接獲日本廠方通知，部分於本港出售之 Lexus RX450h (出廠年份為 2009 年 3 月至 2010 年 7 月) 有可能須進行含氧感知器檢查。當中香港及澳門共涉及 464 部汽車。

是次檢查之原因是與含氧感知器有關。含氧感知器的內部線路問題，會使引擎故障警告燈亮起。上述情況並不會影響對汽車的安全性能。經過詳盡檢查後，如有需要，我們會為受影響車主免費更換含氧感知器及相關零件。

皇冠汽車稍後會以電話或書面形式聯絡有關型號汽車之客戶，並按照廠方指引進行檢查。皇冠汽車迄今並未收到涉及安全的相關個案。如客戶有任何查詢，歡迎致電 Lexus 售後服務熱線 2880 4922 或於辦公時間內致電以下 Lexus 維修中心：

Lexus:

北角 2880 1551 葵涌 2880 4900

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

陳巧宜小姐 (Ms. Chloe Chan)

電話：2880 1476

傳真：2811 1464

電郵：chloe.chan@crown-motors.com