



Crown Motors Ltd.
22/F., Citicorp Centre,
18 Whitfield Road,
North Point, Hong Kong

新聞稿

二零一零年七月一日

(晚上七時三十分之消息)

本港出售之部份凌志LS及LSH型號須召回 **其他所有型號不受影響**

皇冠汽車有限公司剛接獲日本廠方通知，本港出售之部份凌志LS460及LS600h型號汽車須進行召回，當中涉及約660部，**而其他在本港出售之凌志型號，不受是次召回事件影響**。召回LS及LSH型號是由於汽車引擎內之活門彈簧於生產期間混有雜質，令活門彈簧之耐用性下降，影響引擎馬力輸出；當相關情況出現時，引擎警示燈會即時亮起提醒駕駛者。

皇冠汽車曾接獲6宗相關個案，並已向日本廠方通報，但至今從未接獲任何意外報告。皇冠汽車稍後會與有關型號汽車之客戶聯絡，並按照廠方指引進行跟進。

如客戶有任何查詢，歡迎致電客戶服務熱線2880 1395。

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

白若珩小姐 (Ms. Eunice Pak)

電話：2880 1361

傳真：2887 2787

電郵：eunice.pak@crown-motors.com

Premium Outlets:

Shop A, G/F Harcourt House,
39 Gloucester Road,
Wanchai, Hong Kong
Tel: (852) 2511 9430
Fax: (852) 2507 2654

G/F Mita Centre,
552-566 Castle Peak Road,
Kwai Chung, New Territories
Tel: (852) 2880 4151
Fax: (852) 2413 2971

Service centres:

Block B & C, G/F Seaview Estate,
2-8 Watson Road,
North Point, Hong Kong
Tel: (852) 2880 1551
Fax: (852) 2960 1354

G/F Mita Centre,
552-566 Castle Peak Road,
Kwai Chung, New Territories
Tel: (852) 2880 4900
Fax: (852) 2413 2971

