

CROWN MOTORS LTD.

皇冠汽車有限公司
22/F, Citicorp Centre
18 Whitfield Road
North Point, Hong Kong
Tel : (852) 2562 2226
Fax: (852) 2811 1060

新聞稿

二零一零年七月六日

本港出售之部份2000-2001年豐田Corolla須召回 **以更換安全氣囊內之化學物質**

皇冠汽車有限公司剛接獲日本廠方通知，於本港出售、出產年份為 2000 年至 2001 年的豐田 Corolla 型號汽車須進行召回，當中涉及約 1000 部。

是次召回是由於前座乘客的安全氣囊內可用作產生氣體之化學物質不足，令氣囊未能完全充氣，從而導致其保護性相對減低。上述問題不會影響汽車正常行駛，汽車仍能如常運作。

皇冠汽車稍後會以書面聯絡有關型號汽車之客戶，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車迄今從未接獲任何客戶相關投訴或意外報告。

如客戶有任何查詢，歡迎致電客戶服務熱線 2880 1395。

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

白若珩小姐 (Ms. Eunice Pak)

電話：2880 1361

傳真：2887 2787

電郵：eunice.pak@crown-motors.com

