

CROWN MOTORS LTD.

皇冠汽車有限公司
22/F, Citicorp Centre
18 Whitfield Road
North Point, Hong Kong
Tel : (852) 2562 2226
Fax: (852) 2811 1060

新聞稿

二零一零年十月二十一日

**本港出售之2003-2006年豐田Alphard、Crown、
凌志RX300及GS300型號私家車須召回
以更換剎車系統內之剎車總泵油封**

皇冠汽車有限公司剛接獲日本廠方通知，於本港出售之私家車型號包括豐田 Alphard、Crown、凌志 RX300 及 GS300 (出廠年份為 2003 年至 2006 年)須進行召回，當中涉及約 2400 部。

是次召回是由於剎車液內作為潤滑劑的聚合物不足，令剎車總泵油封出現乾裂情況並滲出少許剎車液，導致儀錶板上的剎車燈亮著。上述問題對汽車運作不會構成即時影響。如若發現汽車儀錶板上的剎車燈亮起時，請盡快聯絡本公司職員並安排汽車返回維修中心檢查。皇冠汽車稍後會以書面聯絡有關型號汽車之客戶，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車至今曾接獲一宗查詢，但從未收到相關意外報告。

如客戶有任何查詢，歡迎於辦公時間內致電客戶服務熱線 2880 1395。

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

梁麗嬋小姐 (Ms. Yen Leung)

電話：2880 1357 / 9807 1318

傳真：2887 2787

電郵：yen.leung@crown-motors.com