

二零一一年十一月九日

本港出售於2004年6月至2005年3月所生產之豐田Camry 3.0、Alphard 3.0、

凌志ES300及RX300之型號須召回作引擎檢查

皇冠汽車有限公司剛接獲日本廠方通知，於本港出售之豐田 Camry 3.0、Alphard 3.0、凌志 ES300 及 RX300 (出廠年份為 2004 年 6 月至 2005 年 3 月)型號須進行召回，當中涉及 1,126 部。

是次召回之主要原因是因為引擎曲軸滑輪外圈及吸震膠之黏力不足，令到引擎皮帶有機會移位，導致引擎不正常震動。嚴重者，有機會令到軟泵皮帶鬆脫，影響輔助軚盤之功能。上述問題對汽車運作不會構成即時影響，但車主如發現充電系統警示燈亮著及引擎異常震動，請盡快聯絡本公司職員並安排座駕返回維修中心檢查及跟進。皇冠汽車稍後會以電話及書面聯絡有關型號汽車之客戶，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車迄今並未收到相關查詢或意外報告。

如客戶有任何查詢，歡迎於辦公時間內致電客戶服務熱線：(豐田) 2880 4988 或 (凌志) 2880 4922。

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

古正然小姐 (Ms. Lilian Koo)

電話：2880 1361

傳真：2887 2787

電郵：lilian.koo@crown-motors.com