

二零一三年四月二十三日

### 本港出售之豐田Camry型號無須召回

皇冠汽車有限公司剛接獲日本廠方通知，於本港出售之豐田 Camry 型號不受本月 11 日宣佈之召回行動影響，無須召回更換前座乘客安全氣袋充氣裝置。

經日本廠方確認後，於本港出售之豐田 Corolla 型號(5,038 部)、豐田 Picnic 型號(2,926 部)及凌志 SC430 型號(68 部) (出廠年份為 2000 年 12 月至 2003 年 6 月)須進行召回更換前座乘客安全氣袋充氣裝置，當中涉及約八千部汽車。而本港出售之豐田 Camry 型號則不受影響。

由於並非所有上述型號之汽車皆受是次召回行動影響，皇冠汽車稍後會以電話或書面形式聯絡受影響之客戶。如客戶有任何查詢，歡迎於辦公時間內致電豐田售後服務熱線 2880 4988 或凌志售後服務熱線 2880 4922，或聯絡以下豐田及凌志維修中心：

#### 豐田

北角	2880 1555	香港仔	2552 4161
九龍灣總店	2821 7321	荃灣	2823 3200
沙田	2825 5222	元朗	2880 4400

#### 凌志

北角	2880 1551	葵涌	2880 4900
----	-----------	----	-----------

#### 傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

彭展晴小姐 (Ms. Joyce Pang)

電話：2880 1475

傳真：2887 2787

電郵：[joyce.pang@crown-motors.com](mailto:joyce.pang@crown-motors.com)