

二零一三年十一月七日

**部份於2013年6月至2013年7月所生產之豐田Hiace電油客貨車須召回更換汽門彈簧**

皇冠汽車有限公司剛接獲日本廠方通知，部分於本港出售之豐田 Hiace 電油客貨車型號 (出廠年份為 2013 年 6 月至 2013 年 7 月 5 日) 有可能須進行召回，當中涉及 10 部汽車。

是次召回之主要原因是由於汽門彈簧維修不當以致彈簧表面出現腐蝕情況。如上述情況出現，汽門彈簧有機會出現裂痕或破損，令引擎於行駛途中暫停運作，增加意外風險。

如駕駛者發現引擎發出異常聲響及表現欠佳，請將車輛停泊於安全位置並聯絡本公司職員以安排座駕返回維修中心檢查及跟進。

皇冠汽車稍後會以電話或書面形式聯絡有關型號汽車之客戶，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車迄今並未收到相關個案，而廠方目前於日本及海外市場分別接獲 25 及 11 宗相關投訴以及 1 宗意外報告。

如客戶有任何查詢，歡迎於辦公時間內致電豐田售後服務熱線 2880 4988，或聯絡以下豐田維修中心：

**豐田：**

北角	2880 1555	荃灣	2823 3200
沙田	2825 5222	元朗	2880 4400
觀塘商用車維修中心	2825 5288		

**傳媒查詢：**

皇冠汽車有限公司

黃樂忻小姐 (Ms. Nora Wong)

電話：2880 1357

傳真：2887 2787

電郵：[nora.wong@crown-motors.com](mailto:nora.wong@crown-motors.com)