

二零一四年四月九日

部份於2005年8月至2010年5月所生產之豐田Yaris及
於2009年9月至2010年5月所生產之豐田Ractis
須召回更換司機座椅滑軌

皇冠汽車有限公司剛接獲日本廠方通知，部分於本港出售之豐田 Yaris (出廠年份為 2005 年 8 月至 2010 年 5 月)及豐田 Ractis(出廠年份為 2009 年 9 月至 2010 年 5 月)有可能須進行召回更換司機座椅滑軌，香港及澳門共涉及 1,964 部，當中分別有 1,770 部 Yaris 及 194 部 Ractis。

是次召回之主要原因與司機座椅滑軌的彈簧有關。當座椅經過長期頻繁的調節後，司機座椅的彈簧裝置有可能因磨損而未能固定座椅位置。於部分罕見的情況下，拆斷的彈簧可令座椅於滑軌上被卡住，而令座椅未能恰當地固定，萬一遇上意外，有可能增加受傷風險。上述問題對汽車運作不會構成即時影響。

皇冠汽車稍後會以電話或書面形式聯絡有關型號汽車之客戶，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車迄今並未收到相關個案。如客戶有任何查詢，歡迎致電豐田查詢熱線 2880 4988 或於辦公時間內致電以下豐田維修中心：

豐田：

北角	2880 1555	香港仔	2820 5153
九龍灣總店	2821 7321	荃灣	2823 3200
沙田	2825 5222	元朗	2880 4400

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

黃樂忻小姐 (Ms. Nora Wong)

電話：2880 1357

傳真：2811 1464

電郵：nora.wong@crown-motors.com