

二零一四年四月十四日

部份於2009年9月至2010年5月所生產之豐田Prado
須召回更換螺旋電線

皇冠汽車有限公司剛接獲日本廠方通知，部分於本港出售之豐田 Prado (出廠年份為 2009 年 9 月至 2010 年 5 月) 有可能須進行召回更換螺旋電線，當中香港涉及 9 部汽車。

是次召回之原因是與裝置於方向盤及方向機柱之間的螺旋電線有關。螺旋電線裡的扁帶接線，可能因方向盤轉動時損壞而導致司機座椅的安全氣袋連接失效。若連接失效，安全氣袋警告燈便會亮起，及安全氣袋於車輛撞擊時亦不能運作而增加受傷風險。安全氣袋警告燈於正常運作情況下，會於啟動引擎或引擎匙掣於 ON 位置 6 秒後自動熄滅。如果警告燈仍然亮起，請聯絡本公司職員以安排座駕返回維修中心檢查及跟進。

皇冠汽車稍後會以電話或書面形式聯絡有關型號汽車之客戶，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車迄今並未收到相關個案。如客戶有任何查詢，歡迎致電豐田查詢熱線 2880 4988 或於辦公時間內致電以下豐田維修中心：

豐田：

北角	2880 1555	香港仔	2820 5153
九龍灣總店	2821 7321	荃灣	2823 3200
沙田	2825 5222	元朗	2880 4400

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

黃樂忻小姐 (Ms. Nora Wong)

電話：2880 1357

傳真：2811 1464

電郵：nora.wong@crown-motors.com