

二零一五年五月十三日

有關豐田Corolla、Picnic、Alphard、Yaris、Echo及RAV4**(出廠年份由2003年至2007年)****須召回更換前座乘客或駕駛席安全氣袋充氣裝置****事項一： 豐田 Corolla、Picnic、Alphard 及 Yaris 須召回更換前座乘客安全氣袋充氣裝置**

是次召回屬 2013 年 4 月對前座乘客安全氣袋充氣裝置所進行的召回行動之更新信息。是次更新召回與豐田 Corolla、Picnic、Alphard 及 Yaris 有關，當中香港及澳門涉及約 13,064 部汽車。根據零件供應商高田(Takata Corporation)所提交的報告中指出，召回之主要原因是前座乘客安全氣袋充氣裝置有可能裝有某種物料。當車輛受撞擊而令安全氣袋彈出時，充氣裝置有機會破裂並導致安全氣袋未能完全展開，此情況或有機會增加乘客之受傷風險。目前，豐田廠方正在與供應商聯絡，確保有足夠的零件供應，稍後皇冠汽車有限公司會以書面陸續聯絡及通知車主有關召回之安排，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車一直堅守「以客為先」的宗旨，迄今雖然並未收到相關意外個案，我們依然建議各豐田車主如有任何查詢或疑問，請與維修中心聯絡。

是次相關的召回型號：

型號	出廠年份	香港及澳門涉及的車輛數目
Toyota Alphard	2003 年 12 月至 2006 年 2 月	1,539 部
Toyota Picnic	2003 年 7 月至 2007 年 3 月	4,773 部
Toyota Corolla	2003 年 6 月至 2007 年 3 月	5,906 部
Toyota Yaris	2005 年 8 月至 2007 年 3 月	846 部

事項二： 豐田 Echo 及 RAV4 須召回更換駕駛席安全氣袋充氣裝置

是次召回與豐田 Echo 及 RAV4 有關，當中香港及澳門涉及約 361 部汽車。召回之主要原因是駕駛席安全氣袋充氣裝置出現水氣，當車輛受撞擊而令安全氣袋彈出時，充氣裝置有

機會出現損壞，導致安全氣袋有機會失效或未能完全展開。目前，豐田廠方正在與供應商聯絡，確保有足夠的零件供應，稍後皇冠汽車有限公司會以書面陸續聯絡及通知車主有關召回之安排，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車一直堅守「以客為先」的宗旨，迄今雖然並未收到相關意外個案，我們依然建議各豐田車主如有任何查詢或疑問，請與維修中心聯絡。

是次相關的召回型號：

型號	出廠年份	香港及澳門涉及的車輛數目
Toyota Echo	2003 年 7 月至 2005 年 4 月	346 部
Toyota RAV4	2003 年 8 月至 2005 年 10 月	15 部

如客戶有任何查詢，歡迎致電豐田查詢熱線 2880 4988 或於辦公時間內致電以下豐田維修中心：

豐田：

北角	2880 1555	香港仔	2820 5153
九龍灣總行	2821 7321	荃灣	2823 3200
沙田	2825 5222	元朗	2880 4400

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

黃樂忻小姐 (Ms. Nora Wong)

電話：2880 1357

傳真：2811 1464

電郵：nora.wong@crown-motors.com