

二零一五年五月二十七日

部份於2014年12月至2015年2月所生產之Lexus NX200t及
於2015年1月所生產之Toyota Alphard
須進行防鎖剎車系統控制器檢查

皇冠汽車有限公司剛接獲日本廠方通知，部分於本港出售之 Lexus NX200t (出廠年份為 2014 年 12 月 19 日至 2015 年 2 月 2 日) 及 Toyota Alphard (出廠年份為 2015 年 1 月 20 日至 2015 年 1 月 27 日) 有可能須進行防鎖剎車系統控制器檢查。當中香港及澳門共涉及 67 部 Lexus NX200t 及 96 部 Toyota Alphard。

是次檢查之原因是與防鎖剎車系統控制器有關。該控制器負責 ABS 防鎖剎車系統、TRC 循跡控制系統及 VSC 行車穩定操控系統的運作。該控制器內的零件於生產過程中出現誤差，令防鎖剎車系統於啟動後有可能出現不理想的情況。經過詳盡檢查後，如有需要，我們會為受影響車主免費更換新的防鎖剎車系統控制器。

皇冠汽車稍後會以書面形式聯絡有關型號汽車之客戶，並按照廠方指引進行檢查。皇冠汽車迄今並未收到涉及安全的相關個案。如客戶有任何查詢，歡迎致電 Lexus 查詢熱線 2880 4922；豐田查詢熱線 2880 4988，或於辦公時間內致電以下維修中心：

豐田:

北角	2880 1555	香港仔	2820 5153
九龍灣總行	2821 7321	荃灣	2823 3200
沙田	2825 5222	元朗	2880 4400

Lexus:

北角	2880 1551	葵涌	2880 4900
----	-----------	----	-----------

傳媒查詢:

皇冠汽車有限公司

黃樂忻小姐 (Ms. Nora Wong)



PRESS RELEASE
新聞稿

電話：2880 1357

傳真：2811 1464

電郵：nora.wong@crown-motors.com

皇冠汽車有限公司

陳巧宜小姐 (Ms. Chloe Chan)

電話：2880 1476

傳真：2811 1464

電郵：chloe.chan@crown-motors.com

