

二零一五年十月廿二日

有關豐田型號
須召回檢查及更換駕駛席的電動車窗開關系統

皇冠汽車有限公司接獲日本廠方通知，部分豐田型號因駕駛席的電動車窗開關系統內潤滑劑塗量不平均，多次使用後碎屑落在潤滑劑不足夠之處與濕氣接觸後有可能引致短路。車窗開關系統或有機會因短路情況導致過熱及熔解問題。

我們現正緊密與日本廠方聯絡，確認當中香港及澳門涉及的型號，確定後將儘快公佈。稍後皇冠汽車有限公司會以書面陸續聯絡及通知車主有關召回之安排，並按照廠方指引進行跟進。皇冠汽車一直堅守「以客為先」的宗旨，我們依然建議各豐田車主如有任何查詢或疑問，歡迎致電豐田查詢熱線 2880 4988 或於辦公時間內致電以下維修中心：

豐田：

北角	2880 1555	香港仔	2820 5153
九龍灣總行	2821 7321	荃灣	2823 3200
沙田	2825 5222	元朗	2880 4400

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

黃樂忻小姐 (Ms. Nora Wong)

電話：2880 1357

傳真：2811 1464

電郵：nora.wong@crown-motors.com