

二零一六年十月十三日

有關部份於2015年11月至2016年7月所生產之Toyota Prius
須維修駐車制動裝置內之零件

皇冠汽車有限公司接獲日本廠方通知，部分於本港出售之 Toyota Prius (出廠年份 2015 年 11 月至 2016 年 7 月)須進行召回，當中香港涉及 197 部汽車。是次進行檢查之原因與駐車制動裝置(「手制」)有關，由於駐車制動裝置的拉索可能發生鬆脫的情況，若閣下車輛靜止時，當變速箱停留於非 P 檔時，即使當時閣下已按下駐車制動裝置，車輛亦有可能出現滑動的風險，導致意外發生。稍後皇冠汽車有限公司會以書面陸續聯絡及通知車主有關檢查之安排，並按照廠方指引進行跟進。我們依然建議各豐田車主如有任何查詢或疑問，歡迎致電查詢熱線 2880 4988 或於辦公時間內致電以下 Toyota 維修中心：

Toyota

北角	2880 1555	香港仔	2820 5153
九龍灣	2821 7321	荃灣	2823 3200
沙田	2825 5222	元朗	2880 4400

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

黃樂忻小姐 (Ms. Nora Wong)

電話：2880 1357

傳真：2811 1464

電郵：nora.wong@crown-motors.com