

二零一八年五月三十一日

**有關豐田 Alphard 須召回更新電子停車制動系統 ECU 程式**

是次召回屬電子停車制動系統 ECU 程式所進行的召回行動之信息。是次召回與豐田 **Alphard** 有關，當中香港涉及約 1,263 部汽車。召回之主要原因是智能停車熄匙系統導致的電壓下降，可能令電子停車制動系統 ECU 誤判電源失效，在非正常情況之下，警告燈號亮著並可能使電子停車制動系統未有運作。稍後皇冠汽車有限公司會以書面陸續聯絡及通知車主有關召回之安排，並按照廠方指引進行跟進。

皇冠汽車一直堅守「以客為先」的宗旨，迄今雖然並未收到相關意外個案，我們依然建議各豐田車主如有任何查詢或疑問，請與維修中心聯絡。

是次相關的召回型號：

型號	出廠年份	香港涉及的車輛數目
Toyota Alphard 250 (AGH30R)	2015 年 1 月至 2018 年 2 月	747 部
Toyota Alphard 350 (GGH30R)	2018 年 1 月至 2018 年 2 月	294 部
Toyota Alphard Executive Lounge (GGH30R)	2018 年 1 月至 2018 年 2 月	162 部
Toyota Vellfire (GGH30R)	2018 年 1 月至 2018 年 2 月	60 部
		合共 1,263 部

如客戶有任何查詢，歡迎致電豐田查詢熱線 2880 4988 或於辦公時間內致電以下豐田維修中心：

**豐田：**

北角	2880 1555	香港仔	2820 5153
九龍灣總行	2821 7321	荃灣	2823 3200
沙田	2825 5222	元朗	2880 4400
觀塘	2825 5288		



PRESS RELEASE  
新聞稿

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

曾柏霖先生 (Mr. Jackson Tsang)

電話：2880 1422

傳真：2811 1464

電郵：[jackson.tsang@crown-motors.com](mailto:jackson.tsang@crown-motors.com)