

二零一八年九月六日

有關豐田 Prius(出廠年份 2015 年 - 2018 年)須召回檢查 Hybrid 系統部件

是次召回屬檢查 Hybrid 系統部件所進行的召回行動之信息。是次召回與豐田 **Prius** 有關，當中香港及澳門涉及約 304 部汽車(出廠年份 2015 年 11 月 - 2018 年 2 月)。召回之主要原因是相關 Hybrid 系統連接電源控制之電線束部件，可能因行車震動或積塵等因素導致電線外露引起短路，涉及安全風險。

稍後皇冠汽車有限公司會以書面陸續聯絡及通知車主有關召回之安排，並按照廠方指引進行跟進。

皇冠汽車一直堅守「以客為先」的宗旨，迄今雖然並未收到相關意外個案，我們依然建議各豐田車主如有任何查詢或疑問，請與維修中心聯絡。

是次相關的召回型號：

型號	出廠年份	香港及澳門涉及的车輛數目
Toyota Prius	2015 年 11 月至 2018 年 2 月	304 部

如客戶有任何查詢，歡迎致電豐田查詢熱線 2880 4988 或於辦公時間內致電以下豐田維修中心：

豐田：

北角	2880 1555	香港仔	2820 5153
九龍灣總行	2821 7321	荃灣	2823 3200
沙田	2825 5222	元朗	2880 4400
觀塘	2825 5288		

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

李紫嫣小姐 (Ms. Sarah Lee)

電話：2880 1446

傳真：2811 1464

電郵：sarah.lee@crown-motors.com