

二零一八年十二月六日

有關部份於2018年1月至2018年9月**所生產Lexus LS500須召回更新智能停車熄匙系統ECU程式之事宜**

皇冠汽車有限公司接獲日本廠方通知，本港出售之Lexus LS500 (出廠年份2018年1月11日至2018年9月11日) 需更新智能停車熄匙系統ECU程式，當中香港涉及51部汽車。召回之主要原因是與該智能停車熄匙系統有關，當引擎停止後在特定時間內重新啟動時，可能會計算出不正確的進氣量，從而可能導致引擎出現死火的情況。

稍後皇冠汽車有限公司會以書面陸續聯絡及通知車主有關安排，並按照廠方指引進行跟進。

香港涉及的車輛數目如下：

型號	出廠年份	香港及澳門涉及的車輛數目
Lexus LS500	2018年1月11日至2018年9月11日	51部

皇冠汽車一直堅守「以客為先」的宗旨，我們依然建議各車主如有任何查詢或疑問，歡迎2880 4922 或於辦公時間內致電以下 Lexus 維修中心：

北角 2880 1551 葵涌 2880 4900

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

盧杏兒小姐 (Ms. Ethel Lo)

電話：2880 1303

傳真：2811 1464

電郵：ethel.lo@crown-motors.com