

2021 年 6 月 2 日

豐田汽車召回今年首季生產之 251 部金豐混合動力 (Comfort Hybrid) 的士

皇冠汽車（「本公司」）收到豐田廠方通知，於今年首季生產的金豐混合動力(Comfort Hybrid) 的士之電力轉換控制板（power conversion module control board）對電子雜訊干擾的抗禦能力不足，決定召回該期間生產的 251 部混能的士，以作零件更換服務，維修時間約需半個工作天，完全免費，現懇請有關車主或負責人儘快與本公司聯絡及預約更換。

據豐田廠方表示，由於在混能系統中的電力轉換控制板對電子雜訊干擾的抗禦能力不足，電力控制電路可能會將高壓電路的電壓波動所產生的電子雜訊，誤當成為不正常而暫停混能系統。如有此情況，供應的電壓可能會短暫下降，引擎警告燈可能會亮著，並可能會引致動力流失。有關問題並不會出現在於其他時間出廠的豐田混能的士。

皇冠汽車一直與豐田車廠密切聯繫，較早前已經為其中超過一百部的士更換相關零件。本公司亦已經安排九龍灣、北角、元朗、荃灣、沙田五間維修中心提供更換服務，估計最快可於七月份內為餘下百餘部的士更換。

本公司亦已經通知的士商業界和的士經銷商上述安排，並會積極跟進，盡快與有關車主聯絡，安排第一時間進行更換零件。

如各車主或司機發現混能的士上之儀表板顯示英文系統訊息及亮起黃色警示燈，請聯絡豐田維修中心安排回廠作出詳細檢查和跟進。

豐田維修中心熱線電話：2880 4988

因以上零件事宜對業界造成不便，本公司深表抱歉，並感謝包容和支持。

傳媒查詢 For Media Enquiries : 9307 0303 程先生 Mr. Ching (A World 公關公司)

-完-