



二零二三年一月三十一日

**有關部分Lexus型號免費檢查及更換燃油缸通氣管組之事宜****(Lexus GS F/ GS200t/ GS250/ GS300h/ GS350/ GS450h/ IS200t/ IS250/ IS300h/ IS350/ RC F/ RC200t/ RC300h/ RC350)**

皇冠汽車有限公司接獲日本汽車廠方通知，會為本港及澳門部份Lexus型號 (\*詳情請參閱下表) 安排免費更換燃油缸通氣管組，而該通氣管組的功能是防止燃油蒸發氣體直接排放到大氣中。有關安排的主要原因是由於連接燃油蒸發排放控制系統與油缸的法蘭(flange)位出現問題。基於法蘭的設計，它的表面可能會出現與受力相關的裂紋，而該裂紋可能會隨著時間擴大，最終可能會導致燃料從裂紋中洩漏出來。若洩漏情況嚴重及接近點火源，可能會增加車輛起火的風險。皇冠汽車有限公司稍後將陸續聯絡及通知車主有關情況，並按照廠方指引進行免費維修安排。

\*香港及澳門涉及的車輛數目如下：

型號	出廠年份	香港及澳門涉及的車輛數目
Lexus GSF (URL10)	2016年1月12日至2016年5月17日	3部
Lexus GS200t (ARL10)	2016年1月12日至2018年8月7日	287部
Lexus GS250 (GRL11)	2012年1月23日至2015年6月1日	705部
Lexus GS300h (AWL10)	2013年9月20日至2016年2月29日	33部
Lexus GS350 (GRL10)	2012年1月23日至2015年5月11日	133部
Lexus GS450h (GWL10)	2012年3月19日至2015年3月26日	116部
Lexus IS200t (ASE30)	2015年7月31日至2018年8月2日	490部
Lexus IS250 (GSE30)	2013年4月22日至2015年5月29日	411部
Lexus IS300h (AVE30)	2013年4月22日至2018年7月5日	238部
Lexus IS350 (GSE31)	2013年4月22日至2014年12月24日	34部
Lexus RC F (USC10)	2014年10月2日至2015年8月7日	10部
Lexus RC200t (ASC10)	2016年11月30日	1部
Lexus RC300h (AVC10)	2015年11月20日至2016年2月11日	2部
Lexus RC350 (GSC10)	2014年9月9日至2015年8月7日	21部
		合計：2,484部

皇冠汽車一直堅守「以客為先」的宗旨。就上述免費維修安排，車主如有任何查詢，歡迎致電凌志查詢熱線 2880 4130。

PRESS RELEASE  
新聞稿



凌志維修中心：

北角 2880 1551

葵涌 2880 4900

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

周瑋深先生 (Mr. Ryan Chau)

電話：2880 1219

傳真：2811 1464

電郵：[ryan.chau@crown-motors.com](mailto:ryan.chau@crown-motors.com)

