

二零二二年三月十日

**有關豐田C-HR免費檢查及初始化毫米波感應雷達之事宜**

皇冠汽車有限公司接獲日本豐田汽車廠方通知，會為本港部份豐田C-HR (\*詳情請參閱下表) 安排免費檢查及初始化毫米波感應雷達。有關安排的主要原因是與受影響汽車所配備的毫米波感應雷達無法運作有關。因毫米波感應雷達在汽車生產過程中並沒有完成初始化程序，導致預警式防護系統 (PCS)將無法運作及檢測到目標前方的車輛，從而不能向司機發出警告及制動輔助。皇冠汽車有限公司稍後將陸續聯絡及通知車主有關情況，並按照廠方指引進行免費維修更換安排。

\*香港及澳門涉及的車輛數目如下：

型號	出廠年份	香港涉及的車輛數目
Toyota C-HR (ZYX10)	2020年6月10日至2021年7月17日	347部

皇冠汽車一直堅守「以客為先」的宗旨。就上述免費更換安排，車主如有任何查詢，歡迎致電豐田查詢熱線 2880 4988。

**豐田維修中心:**

北角	2880 1555	沙田	2825 5222
九龍灣	2821 7321	元朗	2880 4400
荃灣	2823 3200		

**傳媒查詢：**

皇冠汽車有限公司

馮嘉浩先生(Mr. Ricky Fung)

電話：2880 1236

傳真：2811 1464

電郵：ricky.fung@crown-motors.com