

二零二一年九月七日

有關部份配備3.0L引擎的豐田SUPRA需召回處理真空泵問題之事宜

皇冠汽車有限公司接獲日本豐田汽車廠方通知，會為本港及澳門部份配備3.0L引擎的豐田SUPRA 處理真空泵問題。有關安排的主要原因是與受影響的汽車所配備的3.0L引擎管理軟件錯誤有關。在特定的啟動引擎情況下：1) 快速連續按下引擎啟動／關閉按鈕兩次，或2) 在按下引擎啟動／關閉按鈕的同時快速踩下煞車踏板一下，有機會使提供煞車輔助的真空泵損毀，從而導致汽車失去煞車輔助及增加煞車距離，提高發生意外的風險。皇冠汽車有限公司稍後將陸續聯絡及通知車主有關情況，並按照廠方指引進行免費維修安排。

*香港及澳門涉及的車輛數目如下：

型號	出廠年份	香港及澳門涉及的車輛數目
Toyota SUPRA	2019年3月19日至2019年10月1日	48部

皇冠汽車一直堅守「以客為先」的宗旨。就上述免費更換安排，車主如有任何查詢，歡迎致電豐田查詢熱線 2880 4988。

豐田維修中心：

北角	2880 1555	沙田	2825 5222
九龍灣	2821 7321	元朗	2880 4400
荃灣	2823 3200		

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

馮嘉浩先生(Mr. Ricky Fung)

電話：2880 1236

傳真：2811 1464

電郵：ricky.fung@crown-motors.com