

二零一四年六月十一日

涉及於2013年召回的豐田Corolla、Picnic及凌志SC430型號
現正進行分批召回安排

是次召回屬 2013 年 4 月對豐田 Corolla、Picnic 及凌志 SC430 型號(出廠年份為 2000 年 12 月至 2003 年 6 月)共 8,204 部(包括香港及澳門)所進行的召回行動之更新信息。由於當時供應商所提供的零件序號不正確，當中涉及約 670 部汽車需再到豐田維修中心安排更換安全氣袋充氣裝置，故皇冠汽車有限公司正陸續聯絡及通知車主有關召回之安排，如客戶有任何查詢，歡迎致電豐田查詢熱線 2880 4988 或於辦公時間內致電以下豐田維修中心：

豐田：

北角	2880 1555	香港仔	2820 5153
九龍灣總行	2821 7321	荃灣	2823 3200
沙田	2825 5222	元朗	2880 4400

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

黃樂忻小姐 (Ms. Nora Wong)

電話：2880 1357

傳真：2811 1464

電郵：nora.wong@crown-motors.com